


 <p>PROVINCIA DI PISA</p>	<p>Servizio Scuola U.O. Edilizia e Progr.ne Scolastica Via Piero Menzi, 56125 Pisa Tel. fax: +39 050 292379</p>	<p>Rev. 0,00</p>
<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DI ATLETICA "G. SIGNORINI" CON SOSTITUZIONE DELLA RETE A MAGLIA SCIOLTE CON PANNELLI ZINCATI ELETTROFORGIATI Complesso scolastico Concetto Marchesi</p>		
<p>Progetto Definitivo / Esecutivo</p>		
  <p>Ubicazione: Largo Concetto Marchesi, 10 - 56124 Pisa</p>		
<p>Layout di Cantiere</p>		
<p>Elaborati Grafici Architettonici:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Planimetria Generale</i> 1:20 2. <i>Elevato nuova recinzione scala</i> 1:20 3. <i>Sezione nuova recinzione</i> 1:20 4. <i>Documentazione fotografica stato attuale</i> 		
<p>R.U.P.: Ing. Genoveffa CARLUCCIO</p>	<p>TAVOLA</p>	
<p>Progettista Architettonico: Ing. Vincenza DADDUZZIO</p>		
<p>Collaboratore Progettuale: Ing. Roberto CARDINI</p>	<p>Giugno 2017</p>	

Planimetria generale con evidenziazione della zona di intervento e del tratto di recinzione da sostituire